

Postup čištění a ochrana proti rzi pro formy, nástroje a upínací desky

Neustále se opakující problém – tlaková rez na upínacích plochách a zadních stranách forem vedou ke zničení kovových povrchových ploch a tím ke snížení plošné paralelity a tím následně i přesnosti vstřikovacích a vysekávacích lisů. Náš nově vyvinutý víceúrovňový proces čištění umožní uživateli ve velmi krátkém čase zbavit se rzi, vyčistit a konzervovat a navíc vytvořit trvalou ochranu pro lis, nástroje i formu.

Postup je následující:

- 1.) Zadní strany forem a upínacích desek odmastěte přípravkem Solvo-Spray, aby se tyto povrchy připravily k čištění.
- 2.) Nastříkejte přípravek **Reiniger SC** a odstraňte krouživými pohyby černé karbonizované zbytky minerálních mazadel drsnou zelenou stranou houbičky.
- 3.) Savou bavlněnou látkou setřete rozpuštěnou vrstvu usazenin.
- 4.) Na houbičku nyní naneste přípravek **Entroster BP60** a znovu krouživými pohyby ošetřete povrchy napadené rzi. U silně zoxidovaných ploch je třeba postup zopakovat.
- 5.) Rozpuštěné zbytky setřete bavlněnou látkou.
- 6.) Nyní ošetřené plochy neutralizujte přípravkem **Universalreiniger BP40** – postříkem přípravkem zředěným 1:2 vodou. Okamžitě otřete čistou papírovou utěrkou.
- 7.) Pro dokonalé odstranění čisticích přípravků omyjte ošetřené povrchy vodou a vyfoukejte dosucha stlačeným vzduchem.
- 8.) Formy a upínací desky, které jsou nyní čisté a zbavené rzi ihned zakonzervujte rovnoměrným nástřikem přípravku **Antikor RS** – a celý postup je u konce.

Mimo tento postup se zředěný přípravek **Universalreiniger BP40** (1:2 až 1:5) výborně hodí k odstanění znečištění všech povrchových ploch strojních zařízení a podlah.

Systémový balíček obsahuje:

- 5 litrů přípravku **Entroster BP60**
- 10 litrů přípravku **Universalreiniger BP40**
- 6 sprej **Solvo-Spray**
- 2 sprej **Reinger SC**
- 4 sprej **Antikor RS**
- 2 výpustní kohouty
- 2 houby
- 2 páry ochranných rukavic

Cena kompletu 199,60 €
(nezahrnuje DPH a dopravné)